

Anomalias observadas en un piso a Figueres-Girona que fue entregado en febrero del 2016 por Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Anomalies observades en un pis va que va ser entregat al febrer del 2016, per Habitatge de la Generalitat, al carrer Ponent, nº 36 a Figueres, sense ascensor, a una família composta per una dona, ara, embarassada i dues criatures de 9 i de dotze anys.

1-CUINA

Veiem que a la cuina, al safareig, té rovellada tota la finestra, a causa de l'aigua que cau del sostre quan plou.

2-MENJADOR

a)La finestra que dóna a la Terrassa no tanca bé.

b)La persiana està trencada.

c)Els vidres, com observareu, estan totalment esberlats, el que representa un perill de mort per a la família i sobretot, per als infants. Ja que en sortir o entrar els hi poden caure tots els vidres a sobre i degollar-los. Això s'ha produït pel fet que les finestres són molt senzilles i els marcs com es mouen poden trencar els vidres de poc espessor.

3-PORTES

Estan fetes de fullola prima i 4 llistons, com les de niu

d'abella, però de mala qualitat. Una porta, que ja hi havia un furat abans, la van tapar amb pasta abans d'entregar el pis, però d'una manera totalment matussera. L'altra se'ls hi va trencar a ells per caure-hi una fusta a sobre.

4-PERSIANES

En dues finestres no n'hi ha. A les altres finestres que hi són, estan totes espatllades.

5-FINESTRES

Vidres de poc espessor. No tanquen bé i hi passa el fred i la calor tant pel marc com pels tapajuntes. Amb el fred regalimen aigua i mullen els llits impedint que s'hi pugui dormir. Les finestres i els muntants son d'una ínfima qualitat, no tenen pont tèrmic, i ni els vidres son dobles i no aïllen del fred i la calor.

6-HUMITATS

Al ser les parets fredes amb molt poc aïllament, les habitacions estan plenes d'humitat per la condensació del vapor de la respiració, de la cocció d'aliments a la cuina i el vapor de la dutxa i s'hi han fet fongs. Quan els hi van entregar el pis, van pintar les parets perquè no es veiessin els senyals, però han anat sortint i fins i tot cau la pintura a trossos de la paret i del sostre

7-LAVABO

Ens trobem també amb importants problemes de la humitat. Mireu la fotografia.

8-AÏLLAMENT:

Ja ho hem comentat. No n'hi ha.

9-DIPÒSIT D'AIGUA SANITARIA:

l'escalfador és petit i no te suficient aigua per poder-se

dutxar tota la família.

11-TEMPERATURA:

En un dia d'hivern es va mesurar la temperatura i es va comprovar que:

A les 17:00 hores la temperatura del pis era de 9 graus. A les 22 hores era de 7'5 graus

Nota: La Taula Energètica i d'Habitatge de Figueres ha anat enviant diversos escrits a l'Ajuntament, amb fotografies del pis, des del mes de gener del 2017 advertint-los del perill que suposa aquest pis per tot l' exposat, i mostrant-los el risc de mort que hi ha amb el vidre del menjador. Hem demanat que hi anés un tècnic que revisés l'estat d'aquest habitatge, però fins ara no hem rebut cap resposta, el que constata la manca de responsabilitat de l'Ajuntament de Figueres cap a l'atenció ciutadana. Deplorable